



MINISTERUL JUSTIȚIEI
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

Nr. 16/321/2020/18.08.2020

ANUNȚ

Obiect consultare: valoare estimativă achiziție servicii de verificare tehnică/revizie tehnică pentru autovehiculul marca Lamborghini 834 R Aventador, an de fabricație 2014, serie șasiu: ZHWER1ZDXELA02099.

Denumire autoritate contractantă: Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI).

Date contact: Bd. Regina Elisabeta nr. 3, Sector 3, București.

Adrese de internet unde sunt publicate anunțurile: www.just.ro;
<https://anabi.just.ro>, www.e-licitatii.ro.

Descriere consultare:

1. Efectuarea unei verificări din care să rezulte dacă autoturismul având seria de identificare: ZHWER1ZDXELA02099 face obiectul unei rechemări în service sau a vreunei campanii de verificări service;
2. Verificări asupra motorului:
 - 2.1. Filtru de aer;
 - 2.2. Sistemul de injecție și aprindere: pompe de combustibil și conectori electrici;
 - 2.3. Sistemul de răcire: verificarea lichidului de răcire, radiatoare și condensatoare;
 - 2.4. Verificarea uzurii ambreiajului;
 - 2.5. Verificarea bujiilor;
 - 2.6. Ulei de motor și filtre;
3. Rezervorul de combustibil, sistemul de evacuare, sistemul de încălzire
 - 3.1. Filtre de praf ale sistemului de aer condiționat;
4. Transmisie
 - 4.1. Uleiul din cutia de viteze;
 - 4.2. Filtrul de ulei al cutiei de viteze;
 - 4.3. Uleiul de la diferențialul frontal;
 - 4.4. Uleiul de la diferențialul spate;
 - 4.5. Uleiul de la sistemul electronic de cuplare;
 - 4.6. Nivelul de fluid hidraulic al sistemului de transmisie;

MINISTERUL JUSTIȚIEI
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE

5. Axa frontală/axa spate:
 - 5.1. Componentele de virare: elementele de protecție și carcasa casetei de direcție, axele pârghiilor de comandă a direcției, arborii diferențialului;
 - 5.2. Nivelul de fluid al servodirecției;
 - 5.3. Îmbinările suspensiilor față și spate: inspecție vizuală și verificarea în vederea unor îmbinări/strângeri corecte;
6. Roți, frâne
 - 6.1. Sistemul de frânare: țevi, coliere, conectori electrici;
 - 6.2. Nivelul de lichid de frână;
 - 6.3. Discuri de frână și plăcuțe de frână;
 - 6.4. Anvelope și jante: verificarea suprafeței de rulare, presiune, starea generală;
 - 6.5. Verificarea datei de expirare a kit-ului de reparații;
7. Șasiu
 - 7.1. Verificare vizuală sub caroserie;
8. Caroserie
 - 8.1. Centuri de siguranță: funcționare și stare generală;
 - 8.2. Extinctor: verificarea datei de expirare (dacă este cazul);
9. Sistemul electric
 - 9.1. Verificarea farurilor
 - 9.2. Baterie: conectori și nivelul de încărcare;
 - 9.3. Verificarea funcționării sistemului de avertizare;
10. Diagnoză
 - 10.1. Verificarea istoricului avariilor din memoria computerului de bord.

Aspecte supuse consultării: ofertele financiare de evaluare pentru serviciile menționate vor conține tariful cu sau fără TVA, după caz.

Data limita transmitere propuneri: 25.08.2020

Data limita consultare: 26.08.2020

Modalitate desfășurare: ofertele financiare, sugestiile vor fi transmise la adresa de email: achizițiipublice.anabi@just.ro.